



# Smart Leak Detector

## SLD – 100



**MORO : m**anufacture **O**verhaul **R**apid and **O**ptimal Co., Ltd.



## SLD คืออะไร

SLD เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลด้วยแสง

ก้าชาร์กอน, อากาศ(ไนโตรเจน)นอกจากนี้ยังสามารถใช้ก้าชอื่น ๆ ในการตรวจสอบรอยรั่วได้




- เมื่อมีการปล่อยก้าชเพื่อตรวจสอบ ก้าชแต่ละตัวจะมีการเปล่งแสงเฉพาะของก้าชนั้น ๆ
- วัดความเข้มสเปกตรัมของแสงแต่ละช่วงและสามารถวัดความดันย่อของก้าชแต่ละชนิดได้
- จากความดันย่อที่นี่ สามารถคำนวณปริมาณการรั่วไหลของก้าชที่วัดได้



# สีของกําชชนิดต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมา

กําชแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์หรือสีที่ถูกปล่อยออกมาแตกต่างกัน



เม็ดเซอร์เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถตรวจจับกําชหลายชนิดที่ไหลเข้าสู่ห้องสุญญากาศที่ใช้ทดสอบการรั่วไหล นันคือเหตุผลที่อาร์กอนหรือไนโตรเจนสามารถใช้เป็นกําชตรวจสอบแทนวีเลียมได้ เม็ดเซอร์รับแสงจากสิ่งที่มีการตอบสนองนันกําชแต่ละชนิดปล่อยสี ซึ่งเป็นลักษณ์เฉพาะอุบกมา



## ຈຸມເຄີນຂອງເຄຣື່ອງນີ້ແກ່ວ ?

- ໂດຍປົກຕົງ ກໍາຊວີເລີຍນຈະມີຮາຄາແພງ ເພຣະກັບພຍາກຮອງກໍາຊວີເລີຍນນັ້ນມີວູ້ຢ່າງຈຳກັດແລະຫາໄດ້ຍາກມາກື້ນ  
ເຄຣື່ອງນີ້ສາມາດໃຫ້ໃນໂຕຣເຈນ, ອາຣົກວນ ຮັ້ວກໍາຊວີນ ປ ນອກເໜືອຈາກວີເລີຍມໄດ້
- ເນື່ອງຈາກເປັນເຄຣື່ອງທີ່ຕຽບຈັບກາຮົວໃຫລດວິຍແສງຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ງານໃນສຸລະງາກາສຕໍ່ໄດ້ (ປະມານ 50 PA)  
ແລະສາມາດຄວບຮະຍະເວລາໃນກາຮ່າງການໃໝ່ສັນລົງ
- ໃນໂຕຣເຈນ ແລະ ອາຣົກວນມີຂັາດໂມເລກຖຸກທີ່ມີຂະບາດໃໝ່ຢູ່ກ່ວ່າວີເລີຍນ ຈຶ່ງໄມ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງແຍກຮ່າງກາຮົວໃຫລດແລະໄມ້ໂປ່ງແສງ ກໍາຊີກໍາປ່ອຍວົກມານັ້ນຈະ ພື້ນຕັວຄີແລະເຮົວເພຣະດູກສັບຈຶ່ງກຳໃຫ້ກາຮປ່ອຍກຳໄດ້
- ກມເພີຍງຄຮັງເດີຍວົກສາມາດສັບກໍາຊີໄດ້ ໂດຍກາຮສັບເປີຍກໍາຊີດ້ວຍວິກາຮບຣຈຸສຸລະງາກາສແບບ HeLD ແລະ  
ວິກາຮຈົດຝັ້ນກໍາຊີ




ในกรณีเป็นเชือลี่ยม

## วิธีการตรวจชิ้นงานโดยใช้สูญญากาศ และ วิธีการตรวจชิ้นงานโดยการฉีดพ่น


### • วิธีการตรวจชิ้นงานโดยใช้สูญญากาศ

- การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลทั้งหมด
- ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่รั่วไหลได้อย่างชัดเจน



### • วิธีการตรวจชิ้นงานโดยการฉีดพ่น(แบบสเปรย์)


- การระบุตำแหน่งที่รั่วไหล
- ไม่สามารถระบุปริมาณการรั่วไหลทั้งหมด





# การทดสอบการรั่วคั่วยเครื่อง SLD


- โหมดการใช้อากาศ (ตรวจสอบในโตรเวน)
  - ประเมินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยการตรวจสอบการรั่วไหลกั้งหนด
- โหมดการใช้ก๊าซาร์กอน
  - การระบุตำแหน่งรั่ว





# หน้าจอการวัดค่าของ SLD


- วัดค่าหลังตรวจสอบปริมาณของการรั่วไหลทั้งหมดและคันหาต์แม่นยำของการรั่วไหลในเวลาเดียวกัน





# การบันทึกข้อมูลการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ

- ข้อมูลการตรวจสอบหลักจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ CSV
- หน้าจอแสดงผลเมื่อสืบสุกการวัดข้อมูลจะถูกบันทึกแบบอัตโนมัติเช่นกัน






# วิธีการสอบเทียบ และปริมาณที่สามารถใช้ในการวัดได้

- วิธีการสอบเทียบ และปริมาณที่สามารถใช้ในการวัดได้
  - สอบเทียบด้วยการรับรู้ว่ากลสิ่งที่มาระบบจากการใช้สื่อน้ำไฟฟ้า (มาตรฐาน) และสอบเทียบการรับรู้ให้ลึกและความดันจากอากาศ(ในต่อเนื่อง) สามารถกำหนดหรือวัดได้ โดยการคำนวนด้วยเปรียบเทียบค่าจากการสอบเทียบก้าชอิน นอกเหนือจากในต่อเนื่อง
  - สามารถวัดและกำหนดปริมาณด้วยการเปลี่ยนก้าชให้เปลี่ยนก้าชอินที่ไม่ใช่ในต่อเนื่อง
- ระบุการสอบเทียบจากมาตรฐานการรับรู้ให้ลึก (ตัวเลือก)
  - ใช้มาตรฐานการรับรู้ให้ลึกกับประเภทของก้าชที่ต้องการและปริมาณการรับรู้ให้ลึก
  - ระบุการสอบเทียบปริมาณการรับรู้ให้ลึกที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงชนิดของก้าช
- มีความสามารถตรวจสอบการรับรู้ให้ลึกในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ ปริมาณที่สามารถใช้ในการวัด ประมาณ  $1 \times 10^{-8} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$



## ตัวอย่างของการสอบเกียบและการวัดโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ : การรับไอลของอาคาร


- ลักษณะการตรวจจับอาคารโดยใช้เครื่อง SLD - 100 (หลังการสอบเกียบของอาคาร)





## ตัวอย่างของการสอบเทียบและการวัดโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ : ใช้อาร์กอนตรวจการรั่วไหล

- ลักษณะการตรวจจับโดยใช้อาร์กอนของเครื่อง SLD - 100 (หลังการสอบเทียบของวากас)





# ໃນມຄລາມຂອງວຸຕສາຫກຮຽມຕ່າງ ຈຸກື່ໃຊ້ເຄີ່ງກມສວບກາຣັ່ງໄລ

- SLD ສາມາດປັບໃຊ້ໄຟເຂົາກັບກາຣັ່ງໄລແລະວຸປກຮຽມຕ່າງ ຈຸນວຸຕສາຫກຮຽມ ທີ່ຕ້ອງກາຣັ່ງໄລ
- ວຸປກຮຽມເປົາມາຍທີ່ໃຊ້ໃນກາຣັ່ງໄລແລະປິມານກາຣັ່ງໄລທີ່ຍົມຮັບໄດ້

	ນໍ້າຍກວ່າ $10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$10^{-6} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$10^{-4} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	ມາກກວ່າ $10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
HeLD							
SLD							
ວິຮີຄວາມຄັນ / ຈຸ່ນໜ້າ							
ສຸລະຍາກາສ	- ອົງຄປະກອບຄວາມເປັນ ສຸລະຍາກາສະຮະດັບພິເສດ - ອົງຄປະກອບຄວາມເປັນ ສຸລະຍາກາສະຮະດັບຍິ່ງຍົດ	- ອົງຄປະກອບ ຄວາມເປັນ ສຸລະຍາກາສະຮະດັບ ກ້ວ່າປີ					
ຮດຍນຕີ				- ດຸງລມນິරັຍ - ເຄີ່ງປັບ ວາກາສ	- ດັ່ງນໍ້າມັນ ເຊື້ອແພລິງ - ພວມມາລັຍ	- ລວມແມັກ - ໝ່ອນ້າ ຮດຍນຕີ	- ກ່ອໄວເສີຍ - ດັ່ງນໍ້າມັນເຄີ່ງ
ວຸປກຮຽມກາງການແພກຍົ						- ເຄີ່ງຝວງໄຕ ເຖິ່ນ - ກໍປັ້ນເລືອດ	
ເຄີ່ງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຄີ່ງໃຊ້ໃນບ້ານ				- ເຄີ່ງປັບ ວາກາສ - ຕູ້ເຢັນ		- ກະບ່ວງ ສປປຍ	- ເຕາແກີສ - ດັ່ງນໍ້າມັນກຳມົດເຕາຟິງ ໄຟ




# スペคของเครื่อง SLD - 100

ประเภท	ค่าスペค
ปริมาณที่สามารถตรวจสอบการรั่วไหล	$10^{-2} \sim 10^{-8} PA \cdot m^3/S$
แรงดันที่ใช้งานสูงสุด	ประมาณ 50 Pa
วิธีการวิเคราะห์	ออปติคอล (ตรวจสอบการรั่วไหลด้วยแสง)
ก๊าซที่ใช้ในการทดสอบ	ก๊าซอาร์กอน, วากาซ(ไนโตรเจน), ฯลฯ
มาตรฐานการสอบเกียบ	สอบเกียบด้วยการรับรู้จากสิ่งที่มากจากจากการใช้สื่อน้ำไฟฟ้า
การแสดงผล / การควบคุม	จอแสดงผลระบบสัมผัส (พร้อมจอแสดงผลกราฟฟิก)
ขนาดภายนอก	520w x 444L x 658H mm (ไม่รวมจอแสดงผลระบบสัมผัส)



## ข้อสรุป

- เครื่องตรวจจับการรั่วไหลด้วยแสง สามารถใช้ก้าชอิน จนออกเหนือจากอีเลี่ยม ซึ่งมีอยู่อย่าง จำกัด และมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฯได้
- สามารถระบุตำแหน่งการรั่วไหลได้ทั้งหมด และรวมไปถึงสามารถค้นหารอยรั่วได้ในเวลาเดียวกัน
  - ใช้ก้าชต่างๆ ในการตรวจจับการรั่วไหล ได้หลากหลาย
- แยกระหว่างความไม่โปร่งแสงและการรั่วไหลได้ง่าย
- การฝึกตัวทำได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะถูกนำไปใช้ในปริมาณมากก็ตาม
- มีฝังก์ชั่นการสูบเทียบอัตโนมัติโดยการรับรู้จากสิ่งที่มากระบจาก การใช้ส่วนนำไฟฟ้า
- มีฝังก์ชั่นการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และ มีฝังก์ชั่นการบันทึกอัตโนมัติข้อมูลหลังจากการเช็คเสื้อ แล้ว





---

## CONTACT US

---

*"ONE STOP INDUSTRIAL SERVICE"*



**Manufacture Overhaul  
Rapid and Optimal Co., Ltd.**

บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ஹอล ราพิด แอนด์ ออปติมอล จำกัด

**5/20 Soi Srinakarin in 46/1, Nongbon, Prawet Bangkok 10250**

Tel: 02-115-8838

URL: [www.moro.co.th](http://www.moro.co.th)